



关于环保设施检修的说明

阳江市生态环境局高新分局：

2022年4月1日星期五早上9点，本公司的1#SCR脱硝系统喷氨突发堵塞，一经发现我司立马关闭氨气进口阀门并为抢修做准备。由于SCR内的温度高达300摄氏度以上，需要等温度下降到一定温度后，人员才能进入进行维修，待维修完成稳定后再进行烟气检测。

特此说明，请知悉！

广东明轩实业有限公司

2022.4.1

安全环保